

บริษัท Home-center  
บริหารงาน กิตติ และทีมงาน  
0905572682

โครงการ Perfect place สุวรรณภูมิ  
ลาดกระบัง20/3

ตรวจสอบวันที่. วันอาทิตย์ที่ 28/06/58



## รายการภายนอกบ้าน



1. เปลี่ยนน็อตตึงไฟเพราะขันสนิมสองดวงหน้าบ้าน



2. เปลี่ยนมือจับประตูเหล็ก



3. ผนังมีรอยแตกร้าว เก็บงานดี



4. เก็บสีรั้วใหม่ทาสีกันสนิม



5. ทำความสะอาดโรงรถ



6. ทำสะอาดเมล็่บ็อกซ์เป็นคราว



7.ทำความสะอาดถังขยะ



8.เก็บสัรอยต่อรั้วเหล็กซีคทั้งหมด



9.เปลี่ยนกันชนประตูขึ้นสนิม



10.ทำความสะอาดผนัง + ทาสีใหม่

### รายการหน้าบ้าน



1.กระเบื้องทางเข้าห้องโถงโพรง 2 แผ่น



2.เก็บสี+เก็บรอยแตกร้าว

## รายการห้องโถง



1. ยานแนวพื้นใหม่ทั้งหมด + เซ็คกระเบื้องโพรง+กระเบื้องเป็นรอย+กระเบื้องบิ่น(เปลี่ยนใหม่)+กระเบื้องไม่เสมอกัน  
เซ็คทุกแผ่น



2. ทำความสะอาดบัวโดยรอบทั้งหมด



3. เช็ดวอลล์เปเปอร์ขาด + วอลล์เปเปอร์เป็นอันทำความสะอาด ซ่อมแซมวอลล์เปเปอร์ใหม่



4. เก็บงานสีเฟรมประตูหน้าต่าง+ ทำความสะอาด





5.ต่อสายไฟสลับกัน



6.เก็บผ้าเป็นรอย

## รายการห้องน้ำชั้น 1



1. ประตูปูน + ลูกบิดเป็นคราบ + ทำความสะอาด เปลี่ยนประตูปูนใหม่



2. กั้นชนประตูไม่ได้ติดตั้ง




3. ยานแนวพื้นใหม่



4. ก๊อกน้ำเป็นคราบ + ฝักบัวเป็นคราบ



5. ที่ใส่กระดาษทิชชูเป็นคราบ + ติดตั้งอุปกรณ์ไม่เรียบร้อย



6. เก็บงานสีฝ้า

### รายการห้องครัว



1. ยานแนวพื้นใหม่+กระเบื้องโพรง



2. ต่อสายไฟสลับกัน



3. เก็บสายไฟใต้ซิงค์

## รายการบันไดขึ้นชั้นสอง



4. เก็บสีลูกตั้งลูกนอนบันไดทุกชั้น



5. วอลล์เปเปอร์ทางขึ้นบันไดขาด

## รายการชั้นสอง



1. เช็คพื้นยวบโดยรอบ

## รายการห้องนอนหน้าบ้าน





1. เช็คพื้นยวรอบห้อง



2. วอลล์เปเปอร์เบ็อน มีเม็ดทรายอยู่ด้านใน วอลล์เปเปอร์เปิด เปลี่ยนซ่อมแซมวอลเปเปอร์ใหม่





3. ทำความสะอาดหน้าต่าง ร่องหน้าต่าง + เก็บสีเฟรม(เฟรมหน้าต่างถลอก)+ เก็บรอยปูนแตกบัวปูนปั้นด้านนอก  
+ เช็ดหน้าต่างมีรอย



4. เก็บงานรอยต่อฝ้าเพดาน + เก็บงานสีฝ้า

### รายการห้องน้ำในห้องนอน





1. ติดตั้งสายฉีดให้เรียบร้อย(รั้ว)



2. ยานแนวผนังตรงผ้าใหม่



3. กระเบื้องโพรงตรงห้องอาบน้ำ



4. เก็บยาแนวตรงขอบบานกระทุ้ง

#### รายการระเบียง





1. กระเบื้องโพรง



2. ทำความสะอาดราวกันตก



เก็บงานสีผนัง + เก็บงานรอยแตกร้าว

รายการห้องนอน 2



1. ฟืนยวบ



2.กั้นชนประตูไม่ดูต



3.วอลล์เปเปอร์เปิด




4. เก็บงานสีผนังด้านนอก



5. ทำความสะอาดหน้าต่าง + ตามร่องเฟรม



รายการห้องน้ำชั้น 2



1. กระเบื้องโพรง



2. ยานแนวพื้นใหม่ตรงห้องอาบน้ำ



3. ไม่ได้ติดตั้งอุปกรณ์ฝาดรอบก๊อก ฝักบัว



4. กระเบื้องตรงบานกระทุ้งบิน เปลี่ยนใหม่

### รายการห้องนอน 3



1. น็อตประตูปานพับขึ้นไม่สนิท



2. เช็ดพื้นยวบทั้งหมดรอบห้อง



3. เช็ดบัวรดน้ำ



4. วอลล์เปเปอร์ขาด



5. เก็บสีเฟรมหน้าต่าง + ทำความสะอาด

### รายการบริเวณรอบ ๆ บ้าน



1. เก็บงานสีต่างตรงดินเสา เก็บงานสีต่างรอบบ้านทั้งหมด



2. กั้นชนประตูขึ้นสลิมนิรมเปลี่ยนใหม่



3. กำแพงมีสีพองเก็บงานสีใหม่



4. ฉีดยากันปลวก



5. ทำความสะอาดบ่อดักไขมัน